

KIT ADESIVO P/ JUNTA HYPERFIX AD-52

1 – Descrição

Sistema bicomponente a base de resina epóxi e endurecedor, isentos de solventes. Resulta em uma “massa epóxi” tixotrópica de elevada resistência química e mecânica. Como a maioria dos adesivos, não adere em polipropileno e ao polietileno.

2 – Principais usos

Indicado para nivelamento e enchimento de superfícies, e devido a sua tixotropia (o não escoamento), é utilizado como adesivos de fixação ou colagem de diversos materiais.

3 – Características

Característica	Unidade	Método	Resina	Endurecedor
Aparência	-	Visual	Massa tixotrópica	Massa
Cor	-	Visual	Cinza	Natural
Densidade	g/cm ³	IT – LAB 004	1,700 – 1,850	1,500 – 1,700

4 – Reatividade e Mistura

Característica	Unidade	Resina	Endurecedor
Proporção de Trabalho	g	100	50
Densidade de mistura	g/cm ³	~ 1,700	
Pot Life (100 g a 25°C)	minutos	60 – 100	
Tempo de endurecimento (100 g a 25°C)	horas	5	
Tempo de cura	dias	7	

5 – Modo de Aplicação

Certifique-se de que antes de aplicar o produto, o substrato esteja totalmente limpo, livre de poeira, umidade, óleo ou qualquer outro tipo de contaminante. Misture todo o conteúdo do componente B no componente A, até que a mistura tenha uma cor totalmente homogênea utilize uma espátula para aplicar o produto.

6 – Estocagem e Validade

Os produtos devem ser armazenados individualmente em suas embalagens originais hermeticamente fechadas, à temperatura ambiente (18 °C a 25 °C) em local seco, livre da exposição solar. Estas instruções são fundamentais para que os produtos não apresentem mudanças em suas propriedades. Nessas condições a validade do produto é de 12 meses, contando da data de sua fabricação.

7 – Meio ambiente

O produto não deve ser descartado antes de sua cura total, pois é nocivo para o meio aquoso e terrestre. Após curado, o produto se torna inofensivo ao meio ambiente, porém, permanece não biodegradável. Descarte em local adequado, conforme regulamentação vigente.

Não reutilize as embalagens.

8 – Precauções

Como todo produto químico, este material deve ser manipulado seguindo as orientações de segurança do trabalho. Utilize equipamento de proteção individual (EPI) como luvas descartáveis, óculos de proteção, e máscaras contra vapores orgânicos. Manipule em locais frescos e ventilados. Feche as embalagens imediatamente após seu uso.

9 – Descarte de embalagens

Destinar as embalagens vazias para reciclagem. Em caso de sobra de produto, reagir o mesmo aplicando em lugar aberto e arejado para que se forme um filme plástico e inerte.

10 – Considerações finais

As informações acima citadas são concedidas de boa-fé sem implicar em qualquer garantia, inclusive no que se refere a direitos de terceiros. Tal fato não exime o cliente da avaliação e testes de aplicação para o uso e processamento desejados. A aplicação, uso e processamento dos produtos fogem do nosso controle e são, portanto, de inteira responsabilidade do cliente. Garantimos, a qualidade dos nossos produtos dentro das nossas condições gerais de venda e dos limites de especificação.

11 – Controle de Versão

Versão do Documento	Data	Observação	Responsável
Inicial	Maio/2019	-	Marcelo